


<p>Công ty TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH SAO VÀNG</p> 	<p>ELECT-HƯỚNG DẪN</p> <p>LẮP ĐẶT ĐẦU NỐI CÁP ĐIỆN</p>	<p>Ký hiệu: E-04 Lần sửa đổi: C Ngày hiệu lực: 01/01/2017 Trang: 01/05</p>
---	--	--

1. Phạm vi áp dụng:

- ✓ Sử dụng trong hệ thống điện hạ áp, chiếu sáng, ổ cắm

2. Công tác chuẩn bị:


- ✓ Bản vẽ thi công đã được phê duyệt;
- ✓ Dụng cụ cần thiết để lắp đặt.

3. Cách lắp đặt:


- ✓ Sau khi xác định vị trí lắp đặt, kiểm tra thông mạch, kiểm tra dây dẫn;
- ✓ Cần kiểm tra các vị trí đầu nối vào và ra của tủ điện đã tương thích với các bộ phận liên quan, các lộ cáp vào ra;
- ✓ Kiểm tra sự chính xác của vị trí công tắc ổ cắm ở từng vị trí;
- ✓ Đo thông mạch của dây dẫn;
- ✓ Đầu nối, siết đầu cốt.

4. Nghiệm thu bàn giao:


- ✓ Lập hồ sơ gửi Tư Vấn và Chủ Đầu Tư xác nhận khối lượng cũng như biên bản nghiệm thu.




ĐIỂN HÌNH LẮP ĐẶT ĐẦU NỐI ĐẦU CÁP




ĐIỂN HÌNH LẮP ĐẶT ĐẦU NỐI ĐẦU CÁP



KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ, THÔNG MẠCH DÂY




CONTINUITY TEST



INSULATION RESISTANCE TESTER

CÁCH SIẾT ĐẦU CỐT VÀO THANH DẪN



CÁCH SISRT ĐẦU CỐT HAI BÊN THANH DẪN

